

Характеристики				Модификация		Цена с НДС	Количество
Амперметры	Переменный ток	РА194I серия Т (Китай)	Одноканальные	Габаритный размер 120x120 мм	РА194I-2K1T 100А/5А 4-20мА К -40 +70 кл.т. 0,5 Амперметр	1500	1
				Габаритный размер 120x120 мм	РА194I-2KY1 300/5А 0-5мА , К -10 +55 кл. т. 0,5 Амперметр	1500	2
		РА194I серия ОП	Одноканальные	Габаритный размер 83x83 мм	РА194I-3X1 5/5А К -10+55 Амперметр	1500	1
					РА194I-3X1 5/5А К -40+70 кл.т. 0,5 Амперметр	1500	7
				РА194I-3X1 5А Зел. кл. т. 0,5 - -10+55	1500	3	
				РА194I-5X1 5/5А К -10 +55 кл. т. 0,5 Амперметр	1500	4	
				Габаритный размер 96x48 мм	РА194I-5X1 50/5А К -10+55 кл. т. 0,5 Амперметр	1500	4
					РА194I-5X1 750/1А 3 -40 +70 кл. т. 0,2 Амперметр	1500	2
				Габаритный размер 96x96 мм	РА194I-9S1J 5/5А К -10+55 0,5Амперметр	1500	1
					РА194I-9X1 5А/5А К -10 +55 кл. т. 0,5 Амперметр	1500	9
	Трехканальные	Габаритный размер 120x120 мм	РА194I-2K4 600/1А 4-20мА К -15 +55 Амперметр	2000	2		
		Габаритный размер 96x96 мм	РА194I-9KY3 5 А 4-20 мА -10+55 кл.т. 0,5 Кр. Амперметр	2000	1		
	Постоянный ток	РА195I серия ОП	Одноканальные	Габаритный размер 120x120 мм	РА195I-2XY1 0-20мА К -10 +55кл. т. 0,2 Амперметр	1500	1
				Габаритный размер 96x48 мм	РА195I-5X1 1А К -40 +70 кл. т. 0,2 Амперметр	1500	2
Габаритный размер 96x96 мм				РА195I-9K1 50А/5А К -10 +55кл. т. 0,5 Амперметр 4-20ma	1500	10	
РА195I серия Т (Китай)		Одноканальные	Габаритный размер 96x96 мм	РА195I-9K1T +- 100А/ +- 75мВ 3 24В -40 +70кл. т. 0,5 , 4-12-4-20 мА Амперметр	1500	1	
			Габаритный размер 96x96 мм	РА195I-9K1T 10мА К 24В -40 +70кл. т. 0,5 0-5 мА Амперметр	1500	15	
			Габаритный размер 96x96 мм	РА195I-9K1 50А/5А К -10 +55кл. т. 0,5 Амперметр 4-20ma	1500	10	
Вольтметры	Переменный ток	PZ194U серия ОП	Одноканальные	Габаритный размер 120x120 мм	PZ194U-2K1 6000/100В 0-5мА К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	1
					PZ194U-2KY1 110000/100В 0-5 мА -10 +55 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	2
				Габаритный размер 74x74 мм	PZ194U-2X1 125кВ /100В К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	2
					PZ194U-AK1 10000/100В 4-20 мА К -15 +55 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	12
				Габаритный размер 83x83 мм	PZ194U-3X1 250В Кр -40+70	1500	5
					PZ194U-3X1 500В К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	48
				Габаритный размер 96x48 мм	PZ194U-5K1 6000/100В 4-20 мА К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	1
					PZ194U-5K1 6кВ/100В 0-5мА 3 -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	1
					PZ194U-5X1 100/100В К -10 +55 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	25
					PZ194U-5X1 110000/100В К -40 +70 кл. т. 0,2 Вольтметр	1500	3
					PZ194U-5X1 500 К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	1
					PZ194U-9K1 500/100В 4-20 мА К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	1
	Трехканальные	Габаритный размер 96x96 мм	PZ194U-9X1 500В К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	1		
			PZ194U-2K4 100В/100В К 3ф. 4пр. 0..5 мА -40+70 0,5 Вольтметр	2000	1		
			PZ194U-9KY3 500В 4-20мА К -10+55 кл. т. 0,5 Вольтметр	2000	5		
			PZ194U-9X4 100В К -40 +70 кл. т. 0,5 3ф. 4 пр Вольтметр	2000	3		
			PZ194U-9X4 500В К -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр 3ф. 4 пр.	2000	1		
			PZ194U-9XY3 10000/100В Кр 3ф. 4пр. -10 +55 кл. т. 0,5 Вольтметр	2000	2		
	PZ194U серия Т (Китай)	Одноканальные	Габаритный размер 120x120 мм	PZ194U-2K1T 380В 4-20мА К -40 +70 кл. т. 0,2 Вольтметр	1500	1	
				PZ194U-2S1T 220кВ/100В 3 -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр релейный выход	1500	1	
	Постоянный ток	PZ195U серия ОП	Одноканальные	Габаритный размер 74x74 мм	PZ195U-AK1 500В 4-20мА К -10 +55 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	1
					PZ 195U-5K1 10 В 4-20мА 3 -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	7
				Габаритный размер 96x48 мм	PZ 195U-5K1 600В 0-5мА 3 -40 +70 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	2
					PZ195U-5K1 10 В 4-20мА 3 -10 +50 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	6
Габаритный размер 96x96 мм				PZ195U-9K1 100В К 4-20 мА -10 +50 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	5	
				PZ195U-9XY1 100В К-10 +50 кл. т. 0,5 Вольтметр	1500	3	
PZ195U-9XY1 300В К -10 +55 кл. т. 0,5 Вольтметр		1500	14				
	Варметры	PS194Q серия ОП		Габаритный размер 74x74 мм	PS194Q-AK1 100/5А 10000/100В 4-20мА К -15 +55 кл. т. 0,5 Варметр	2000	5
Габаритный размер 96x96 мм				PS194Q-9K1 100/5А 10000/100В 4-20мА К -15 +55 кл. т. 0,5 Варметр	2000	3	
Ваттметры	PS194P серия ОП		Габаритный размер 96x48 мм	PS194P-5X1 1000/5А 110000/100В К -40 +70 кл. т. 0,2 Ваттметр	2000	2	
				PS194P-5X1 750/1А 110000/100В 3 -40 +70 кл. т. 0,5 Ваттметр	2000	4	
Частотомеры		PD194F серия ОП		Габаритный размер 96x48 мм	PD194F-5X1 220В 45-55 Гц 0-10 В 3 -10 +55 кл. т. 0,2 Частотомер	1500	1

Многофункциональные приборы			PD194 серия ОП	Габаритный размер 120x120 мм	PD194Z-2S4 100/5A 10000/100В 0-5мА К 3.4 -40+70 кл. т. 0,5 Преобразователь	3000	2	
					PD194Z-2S4 100/5A 10000/100В 4-20мА К -10+55 кл. т. 0,5 Преобразователь	3000	9	
					PD194Z-2S4 600A/1A 220кВ/100В 4-20мА К 3ф. 4пр. -40 +70 кл. т. 0,5 Цифровой	3000	2	
					PD194Z-2S4 600A/5A 110кВ/100В 0-5мА К 3ф. 4пр. -40+70 кл. т. 0,5 Преобразователь	3000	1	
					PD194Z-2S4 600A/5A 110кВ/100В 4-20мА К 3ф. 4пр. -40 +70 кл. т. 0,5 Цифровой	3000	8	
					PD194Z-2SY 5A 380В 4-20мА 3ф. 4пр. -10+55 кл. т. 0,5 Многофункциональный	3000	1	
					PD194Z-9S4 100/5A 10000/100В 4-20мА -40+70 кл. т. 0,5 КМногофункциональный	3000	3	
					PD194E-2S4T 600/5A 380В К 3ф. 4пр. -40+70 кл. т. 0,5 Многофункциональный сетевой	3000	3	
					PD194Z-2S4T 1500/5A 10000/100В 0-5мА К 3ф. 4пр. -40+70 кл. т. 0,5	3000	1	
					PD194Z-2S4T 5/5A 100/100В 4-20мА К 3ф. 4пр. -40+70 кл. т. 0,5 Многофункциональный	3000	2	
			PD194PQ серия Т (Китай)	Габаритный размер 120x120 мм	PD194Z-2S4T 600/1A 220000/100В 4-20мА К 3ф. 4пр. -40+70 кл. т. 0,5	3000	2	
					PD194Z-2S4T 600/5A 10кВ/100В 4-20 МА Ж 3ф. 4пр. -40+70 кл. т. 0,5	3000	2	
					PD194Z-2S4T 600/5A 10кВ/100В 4-20мА 3 3ф. 4пр. -40+70 кл. т. 0,5	3000	1	
					PD194Z-2S4T 600/5A 110кВ/100В 4-20мА К 3ф. 4пр. -10+55 кл. т. 0,5	3000	1	
					PD194Z-2S4T 600/5A 35кВ/100В 0-5мА 3 3ф. 4пр. -40+55 кл. т. 0,5	3000	5	
					Прочее	Sfere 100 10кВ/100В 1000A/5A 3ф.4 пр.	3000	1